

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表  
(第三批 2026年5月11日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3GD202605110065	广州市白云区太和镇德丰村水均田路新材料研发中试生产基地(广州市市维新材料科技有限公司)有异味。	广州市	群众身边的生态环境问题	一、基本情况:(一)广州市市维新材料科技有限公司,位于广州市白云区太和镇德丰水均田横巷105号,主要从事沥青及商品混凝土生产,已办理相关环保手续,生产废气已配套废气治理设施。(二)2025年以来白云区太和镇人民政府与市生态环境局白云分局多次到现场检查,要求该公司采取缩短活性炭更换周期、加大场内水循环力度降尘除味等措施。市生态环境局白云分局于2025年10月17日、2026年3月18日、2026年5月7日组织对该公司开展废气监测,三次结果达标。 二、调查情况:2026年5月12日,白云区太和镇人民政府与市生态环境局白云分局开展现场检查,该公司正常生产经营中,废气治理设施正常运行,无明显异味;已现场开展废气监测,结果达标。	基本属实	督促强化废气收集处理,污染物长期稳定达标排放,降低废气对周边群众的影响。	一、处理情况:白云区太和镇人民政府会同市生态环境局白云分局督促该公司加强污染治理设施运行维护,确保污染物长期稳定达标排放。 二、下一步工作:白云区太和镇人民政府会同市生态环境局白云分局加强对该公司的日常监管,督促进一步强化废气收集处理,降低废气对周边群众的影响。	未办结	无
6	D3GD202605110059	广州市海珠区江南大道1008号正通驾校内的废品回收站及广州市海珠区顺风再生资源经营部;正通驾校内有3家物流公司设有转运站;海珠区凤阳街道办事处于2026年4月27日约谈场地产权方及承租方,2家废品回收站因自身经营问题拟于2026年5月25日前撤场。	广州市	群众身边的生态环境问题	一、基本情况:(一)群众反映的广州市海珠区江南大道1008号正通驾校内的废品回收站为广州市海珠区永铁物资回收站及广州市海珠区顺风再生资源经营部;正通驾校内有3家物流公司设有转运站;(二)海珠区凤阳街道办事处于2026年4月27日约谈场地产权方及承租方,2家废品回收站因自身经营问题拟于2026年5月25日前撤场。 二、调查情况:2026年5月12日,海珠区凤阳街道办事处会同相关部门开展现场检查,永铁物资回收站已撤场;顺风再生资源经营部废品露天堆放,产生轻微异味,废品分拣转运过程产生噪声;3家物流公司装卸货物过程产生噪声。2026年5月12日,市生态环境局海珠分局在顺风再生资源经营部边界开展臭气监测,结果待出。	属实	顺风再生资源经营部按计划撤场,物流公司做好噪声管控,避免扰民。	一、处理情况:海珠区凤阳街道办事处已跟进顺风再生资源经营部自愿撤场进展,督促物流公司将场内作业叉车更换为环保静音型叉车,禁止在居民休息时段开展作业。 二、下一步工作:(一)市生态环境局海珠分局将根据臭气监测结果,依法依规进行处理;(二)海珠区凤阳街道办事处将跟进废品回收站撤场情况及物流公司整改情况,减少对居民的影响。	未办结	无
12	D3GD202605110047	广州市番禺区石壁街道星瀚园小区附近道路存在噪声。	广州市	群众身边的生态环境问题	一、基本情况:(一)星瀚园小区位于番禺区石壁街,最近一栋楼距离道路工程约35米。星瀚园小区由广州越秀集团开发建设,于2019年1月完成立项批复,同年7月开工建设,分批次于2019年7月至2021年8月取得建设工程规划许可证,分批次于2021年12月至2024年12月全部完成项目集中交付。(二)道路工程由广州市高速公路有限公司负责建设管理,2019年7月取得立项批复,9月取得建设工程规划许可证,11月取得环评批复,12月开工建设,于2025年11月通车。该道路工程已全线采用改性沥青降噪路面,并对沿线距离70米范围内敏感建筑的路段加装声屏障,且已由原“直立声屏障+隔声窗”方案优化提升为“直立声屏障+全封闭声屏障”。广州市高速公路有限公司于2025年11月对降噪沥青路面开展监测,结果显示路面状况良好,平整度符合技术要求。 二、调查情况:(一)2026年5月12日,市交通运输局会同相关部门到星瀚园现场核查,进一步核查各项噪声治理设施落实情况。(二)2026年5月12日、13日,番禺区人民政府和广州市高速公路有限公司分别组织对小区楼栋进行声环境监测(室外),结果显示昼间达标,夜间部分点位超标。	属实	项目通过环评验收备案。加装抓拍设备,加大精准执法力度,有效降低夜间噪声。	一、处理情况:2026年5月13日,市交通运输局组织相关部门召开协调会,议定广州市高速公路有限公司尽快完成工程环评验收,番禺区从严查处夜间超速行车等违法行为,并会同市交投集团、越秀集团做好群众的沟通解释。 二、下一步工作:(一)番禺区交警部门将从严查夜间超速行车等违法行为,降低夜间车辆噪声。(二)番禺区地方公路管理总站将进一步做好道路维护,保障路面平整和隔音屏性能良好,降低道路噪声。(三)广州市高速公路有限公司将对环评要求,逐项严格落实降噪措施,确保符合竣工验收要求。 (四)广州越秀集团、广州市高速公路有限公司将按约定分工做好星瀚园小区噪声超标住户隔音窗完善工作。(五)番禺区人民政府将定期公示道路噪声管理及道路维护管养工作情况,定期做好周边群众走访工作,最大限度争取群众理解和支持。	未办结	无
16	D3GD202605110052	广州市番禺区海傍流金岁月小区有住户在二楼平台搭建鱼池,水泵产生低频噪声。	广州市	群众身边的生态环境问题	一、基本情况:广州市番禺区海傍流金岁月小区位于番禺区福德路223号,该小区某栋某住户在其房屋二楼阳台建有一处鱼池,鱼池两个水泵运行时会产生低频噪声。2025年12月21日以来,番禺区桥南街街道办事处先后多次组织居委会、业主沟通协商处理上述噪声问题。 二、调查情况:2026年5月12日,番禺区人民政府组织相关部门前往现场核查处置,该鱼池水泵正常运行并产生低频噪声。走访该住户及周边业主,了解具体诉求并安抚各方情绪,引导友好协商。	属实	积极做好双方沟通解释工作,化解邻里矛盾。	一、处理情况:2026年5月14日上午,市生态环境局番禺分局邀请声学专家到现场指导,会同该住户共同研究降低鱼池噪声举措,建议通过优化鱼池水泵运行时间及方式等措施尽可能减少对周边住户影响。 二、下一步工作:番禺区桥南街街道办事处会同相关部门与群众建立常态化沟通联络机制,持续做好周边住户的沟通对接和情绪疏导工作,必要时提供民事法律服务。	阶段性办结	无
23	D3GD202605110038	广州市增城区中新镇新墩路,存在扬尘、噪声。	广州市	群众身边的生态环境问题	一、基本情况:群众反映的中新镇新墩路连接省道S118、国道G324等交通主干道,车流量较大,产生车辆引擎声、鸣笛声等机动车噪声;周边分布多个工地,过往运输车辆容易产生道路扬尘。针对该问题,增城区中新镇人民政府已增设禁鸣、限速、严管路段等提示牌,并设卡查处违规运输等行为。 二、调查情况:2026年5月12日,增城区中新镇人民政府会同相关部门开展现场检查周边工地,发现有运输车辆进出,存在泥头车违规上路、带泥行驶等违法违规行为,导致道路扬尘、噪声问题。	属实	持续加强道路保洁和工地监管执法,减少对周边群众的影响。	一、处理情况:(一)2026年5月12-14日,增城区中新镇人民政府会同相关部门通过不定期现场设卡,针对泥头车违规上路、带泥行驶、沿途撒漏等违法违规行为,发出简易程序处罚决定书9宗(含3宗警告),共罚款金额1050元。(二)增城区中新镇人民政府增加洒水频次,抑制道路扬尘。(三)增城区中新镇人民政府检查新墩路周边在建工地,作出《责令整改通知书》4份,责令施工单位严格按照“六个100%”落实扬尘治理工作。(四)增城区中新镇人民政府会同市公安局增城分局召开文明施工和安全工作会议,要求施工工地、运输企业落实扬尘污染防治、噪声管控等相关法律法规与工作要求。 二、下一步工作:(一)增城区中新镇人民政府会同增城区城管和综合执法局压实建设单位主体责任,加强周边工地巡查,严格要求工地落实“六个100%”扬尘管控。(二)增城区中新镇人民政府增加洒水洒水频次,并会同相关部门常态化开展设卡检查,严厉查处打石车辆带泥上路、撒漏等行为。	未办结	无
26	D3GD202605110041	广州市黄埔区石化厂前路的中冠安泰股份有限公司,清洗仓库污水通过雨水沟外排,机械输送物料产生噪声。	广州市	群众身边的生态环境问题	一、基本情况:涉污地址为广州中冠安泰石油化工有限公司仓储二部,共有9座仓库,储存广州石化所用危化品及助剂。该仓库已办理相关环保手续,并取得危化品经营许可证。 二、调查情况:2026年5月12日,黄埔区政府组织相关部门现场检查中冠安泰仓储二部:(一)经核,该企业未设仓库冲洗水渠,日常不冲洗地面。现场地面干燥,无清洗痕迹,雨水渠整体干燥。唯一排水点为16号仓库旁罗茨风机的冷却水(自来水经热交换后排出),市生态环境局黄埔环境监测站现场对该排水点位进行监测,结果显示水质达标,且现场未发现企业存在清洗污水通过雨水沟外排的违法行为。(二)该企业每日作业约3小时,噪声主要来自罗茨风机。市生态环境局黄埔环境监测站对紧邻敏感点的南侧厂界开展噪声监测,结果达标。	部分属实	加强噪声监管,督促企业优化作业流程,确保噪声稳定达标,减少对周边影响。	下一步,市生态环境局黄埔分局将会同属地街道,强化监管,加密巡查监测,督促企业采取进一步减污降噪措施,降低对周边居民的影响。	阶段性办结	无
28	X3GD202605110027	广州市天河区某馆违规侵占花城汇片区公共绿地,馆内餐饮店产生油烟、噪声,污水直排。	广州市	群众身边的生态环境问题	一、基本情况:群众反映的餐饮店位于广州市天河区花城广场中区10号木屋,2022年11月22日开始在现址经营餐饮项目。该餐饮店证照齐全,经营过程中有油烟、废水产生,已配套油烟净化设施和污水处理设施,油烟经净化处理后通过烟道排放;厨房污水经隔油池处理、厕所及生活污水经化粪池处理后,均排入市政污水管网。 二、调查情况:2026年5月12日,天河区冼村街道办事处会同相关部门到现场核查,该餐饮店正常经营,油烟净化设施正常运行,现场未发现污水直排行为;噪声来源于空调主机、抽风机及食客就餐交谈;该木屋规划功能为花城广场配套商业便民设施。现场检查发现木屋西侧铺设假草皮,局部地块存在黄土裸露的问题。2026年5月14日,市生态环境局天河分局开展油烟、噪声监测,结果待出。	部分属实	企业达标排放,建立长效管理机制,尽可能减少对周边群众的影响。	一、处理情况:(一)2026年5月12日,天河区冼村街道办事处会同相关部门,督促该餐饮店加强污染治理设施的日常维护,确保正常运行,做好台账记录,对空调主机、抽风机等运行过程中易产生噪声的设备做好日常检修,引导食客文明用餐。(二)2026年5月12日,天河区住建园林局要求花城汇管理方补种绿植,次日复查已完成。 二、下一步工作:(一)天河区冼村街道办事处会同相关部门将加强该餐饮店日常监管及周边环境巡查,落实长效管理机制,并督促花城汇管理方加强绿化维护管养;(二)市生态环境局天河分局将根据监测结果,依法依规跟进处理。	未办结	无
30	X3GD202605110028	广州市花都区秀全公园公共空间被挤占,违规建设游乐项目。	广州市	涉及公共利益的生态环境问题	一、基本情况:花都秀全公园建于1962年,占地面积约14.4万平方米,属区级综合性公园,持有《国有土地使用证》,土地用途为文保,不涉及生态保护红线范围。2023年11月,经花都区人民政府批准,依法依规引入区属国企负责该公园游乐设施建设和运营工作,2025年6月,游乐设施建设项目建设竣工。 二、调查情况:2026年5月12日,花都区人民政府组织相关部门进行现场核查,该公园未新建、扩建各类(构)筑物,经营的各类项目未占用原有公园绿地,未违反相关法律法规。	不属实	无	下一步,花都区城市管理和综合执法局将持续做好公园日常管理工作,加强公园管理法律法规宣传,耐心倾听市民意见,接受社会监督。	已办结	无
34	D3GD202605110022	广州市天河区高科路39号一处项目施工过程中产生噪声。	广州市	群众身边的生态环境问题	一、基本情况:群众反映的项目位于天河区2112工业园,于2026年3月3日取得施工许可证,2026年4月3日开始施工,现为土方开挖施工阶段。基坑支护与土方开挖预计完成时间为2026年6月30日,项目整体完工时间预计为2027年底。 二、调查情况:2026年5月12日,天河区住建园林局会同相关部门到现场核查,该项目正常施工,噪声主要由炮机破除坑底大面积岩层及原有独立基础的旧承台作业过程中产生。市生态环境局天河分局于2026年5月12日开展噪声监测,结果超标。	属实	优化施工方案,施工噪声达标排放,尽可能减少对周边群众的影响。	一、处理情况:(一)2026年5月12日,天河区住建园林局召集该项目建设单位、监理单位、施工单位召开警示谈话会,并下发《工程质量安全整改建议书》,要求严禁超时施工,重新优化岩层破除方案,严格落实降噪措施。(二)2026年5月14日,市生态环境局天河分局已对施工单位噪声超标行为进行立案调查。 二、下一步工作:(一)天河区住建园林局会同相关单位,将加强巡查,督促施工方按照文明施工要求,落实降噪措施,优化岩层破除方案,确保施工噪声达标排放,同步做好周边居民的沟通解释工作。(二)市生态环境局天河分局将根据立案调查结果依法依规作出处理。	未办结	无

41	D3GD202605110017	广州市荔湾区浣花路南侧东临花溪路的一处建设工地，存在打桩噪声。	广州市	群众身边的生态环境问题	一、基本情况：（一）群众反映为建设工程项目周边紧邻居民高层住宅楼、学校，该项目于2025年12月17日取得施工许可证，目前处于地基基础支护施工阶段，该工序预计2026年6月下旬完成，该项目预计2028年12月竣工验收。（二）2026年3月24日，市生态环境局荔湾分局针对该项目建筑施工噪声超标行为开展调查取证，正在办理中。 二、调查情况：2026年5月12日，荔湾区冲口街道办事处会同有关职能部门现场核查，发现该项目当前噪声源主要为支护桩旋挖机作业噪声，现场检查时未进行打桩作业，不符合监测工况。	属实	整改措施落实到位，做好群众解释沟通工作，减少噪声影响。	一、处理情况：荔湾区住房城乡建设局要求施工单位制定了整改方案，采取有效措施降低噪声，并主动与周边市民搭建沟通平台，及时通报项目情况，争取群众理解。 二、下一步工作：（一）荔湾区冲口街道办事处会同有关职能部门将持续加强对该项目的日常监管，确保整改措施落实到位；（二）市生态环境局荔湾分局将继续跟进该项目建筑施工噪声超标行为的查处工作，并在工况符合监测条件时进行监测；（三）荔湾区冲口街道办事处会同施工单位通过走访住户、及时公开施工进度、落实噪声污染防治措施等举措。	未办结	无
47	X3GD202605110004	广州市南沙区榄核镇广州希望饲料、六合饲料、大川饲料有异味。	广州市	群众身边的生态环境问题	一、基本情况：（一）广州希望饲料有限公司与广州市六和饲料有限公司位于广州市南沙区榄核镇上坵村东堤，由广州希望饲料有限公司统一运营；广州市大川饲料有限公司位于广州市南沙区东涌镇西樵村。三家公司已办理相关环保手续，生产过程中产生废气污染物并配套建设废气治理设施。（二）2026年4月，广州希望饲料有限公司已开展环保设施升级改造，将UV光解处理工艺全部升级为高效臭氧机处理工艺，增加除雾器等除尘措施。 二、调查情况：2026年5月12日、13日，市生态环境局南沙分局对广州希望饲料有限公司、广州市大川饲料有限公司开展检查，两家公司废气治理设施正常运行，对外排废气、厂界无组织废气开展监测，结果待出。	部分属实	企业达标排放，建立长效管理机制，尽可能减少对周边群众的影响。	下一步，市生态环境局南沙分局将根据监测结果依法处理，督促企业确保废气处理设施正常运行，污染物达标排放，保持生产车和物料堆放等环节密闭，不断提升改造废气处理设施，最大限度减少对周边居民的影响。	未办结	无
48	D3GD202605110036	越秀区大新路濠畔街173号濠畔小区一期三栋2-9楼存在低频噪音。	广州市	群众身边的生态环境问题	一、基本情况：（一）越秀区大新路濠畔街173号濠畔小区一期三栋2-9楼建设于上世纪90年代，共9层24户，结构呈回字形，天井内设有部分空调外机、无电梯、水泵、变压器等共用设施，排查周边无其他固定噪声源。（二）2025年6月以来，针对群众反映噪声问题，越秀区街道办事处多次组织相关部门现场排查，均未发现异常情况。 二、调查情况：2026年5月12日、13日，越秀区街道办事处会同相关部门开展联合检查，初步认定群众反映的噪声实为居民用空调外机噪声。	部分属实	加强该址噪声日常巡查监管，做好居民解释引导工作，推动矛盾化解。	一、处理情况：2026年5月12日晚，越秀区街道办事处通过入户走访进行问卷调查，走访23户，其中16户表示未受设备噪音困扰，认可当前声环境未影响正常生活；另有3户因长期空置、4户因调查时家中无人未能收集意见。核查结果与问卷调查结论一致，作为认定“相关设备噪声未影响正常生活”的事实依据。 二、下一步工作：越秀区街道办事处继续组织相关部门进行噪声源排查处置，做好居民解释引导工作，必要时提供民事法律服务，引导通过民事诉讼解决。	阶段性办结	无
53	D3GD202605110011	广州市增城区新塘镇黄沙头村方中二路30号广州海滔公司排废气有异味；该企业三期工业污水项目手续不全，有异味。	广州市	群众身边的生态环境问题	一、基本情况：（一）群众反映的海滔公司实为广州海滔环保科技有限公司，位于广州市增城区新塘镇方中三路30号，主要从事污水处理，为永和污水处理厂一、二、三期运营单位，设计生活污水处理量10万吨/日、工业废水5万吨/日，已配套建设废气治理设施。永和污水处理厂于2009年取得环评批复，项目分三期建设，分别于2011年、2012年、2016年完成竣工环境保护验收，已取得排污许可证。（二）2026年1-2月，市生态环境局增城分局发现海滔公司存在超标排放等环境违法行为，共立案查处5宗，罚款127万元。同时增城区人民政府压实企业主体责任，督促永和污水处理厂于3月底前完成了25项提标整改措施。2026年4月23日，生态环境部华南环境研究所出具的整改效果评价报告经专家组评审论证后，认为永和污水处理厂臭气污染收集处理措施和治理精细化水平进一步得到优化，整改效果明显。 二、调查情况：（一）2026年5月10-13日，增城区新塘镇人民政府会同市生态环境局增城分局到永和污水处理厂现场核查，其污水处理系统及除臭系统正常运行，未发现偷排废气情况。（二）2026年5月10日16时至23时，市生态环境局增城分局对海滔公司开展废气监测，结果达标。	部分属实	持续巩固提标整改成效，减少对周边群众的影响。	一、处理情况：2026年5月11日，增城区新塘镇人民政府会同市生态环境局增城分局对海滔公司进行约谈，进一步压实企业主体责任，督促海滔公司加强运营管理，落实长效运维措施，持续巩固提标整改成效。 二、下一步工作：增城区人民政府将组织相关部门继续做好永和污水处理厂异味问题的化解工作，督促永和污水处理厂加强运行管理，确保长效常治；加大监督监测力度，发现问题依法从严处理；加强与小区业主的沟通，及时反馈情况，争取理解和支持。	未办结	无
60	X3GD202605110005	广州市南沙区榄核镇广州戈瑞斯建材有限公司和广州南沙区锋莱金属制品加工厂，未批先建，偷排废水、废气。	广州市	群众身边的生态环境问题	一、基本情况：（一）广州戈瑞斯建材有限公司原址位于南沙区东涌镇小乌村小乌北街1号，现已整体搬迁至佛山。（二）广州南沙锋莱金属制品加工厂位于南沙区榄核镇广珠路27号，因未办理建设项目环境影响评价手续于2025年8月22日被市生态环境局南沙分局立案查处，现已拆除主要生产线，其业务及设备已整合至广州市南沙区锋美鑫五金制品厂公司统一运营。（三）广州市南沙区锋美鑫五金制品厂公司主要从事建筑装饰材料铝板加工，已于2025年12月29日依法取得建设项目环评批复。生产过程中产生的清洗废水全部循环利用，有机废气及生活污水均已配套建设污染治理设施。 二、调查情况：2026年5月12日，市生态环境局南沙分局对广州市南沙区锋美鑫五金制品厂公司开展现场检查，该公司正在生产，但尚未完成环保验收。现场未发现存在偷排废水、废气行为。	部分属实	督促企业按时完成环保验收，强化日常环境监管。	一、处理情况：2026年5月12日，市生态环境局南沙分局对广州市南沙区锋美鑫五金制品厂未办理建设项目环保设施竣工验收手续行为依法发出《责令改正违法行为决定书》，责令其立即停止生产。在未完善验收手续前不得投入生产。该公司已于2026年5月14日提交试生产和验收监测的申请报告，随后项目开展验收监测等工作。 二、下一步工作：市生态环境局南沙分局将继续督促广州市南沙区锋美鑫五金制品厂尽快完成环保验收，且加强巡查，确保在未完善验收手续前不得投入生产。	阶段性办结	无
66	X3GD202605110010	广州市增城区小楼镇金龙猪场（二龙猪场），治理设施不全，污水、粪便随意排放，产生异味。	广州市	群众身边的生态环境问题	一、基本情况：群众反映的广州市增城区小楼镇金龙猪场位于增城区小楼镇二龙村，主要从事生猪养殖经营，已配套建设污水、废气治理设施，并取得《动物防疫条件合格证》，已办理相关环保手续。2025年，增城区小楼镇人民政府会同相关部门督促金龙猪场完成臭气处理系统升级改造，并通过减少存栏量，从源头上降低臭气产生。 二、调查情况：（一）2026年5月12日，增城区小楼镇人民政府会同相关部门进行现场核查，该企业污水处理设施正常运行，产生的粪污进行固液分离，其中固体粪污生产有机肥，液体粪污经污水处理站处理后排入市政管网。现场对污水处理站出水进行快速采样监测，结果达标。未发现污水、粪便随意倾倒、无序排放等环境违法行为。（二）2026年5月12日，市生态环境局增城分局检查发现部分UASB厌氧发酵罐未加盖，并对厂界废气开展监测，结果待出。	部分属实	持续巩固提标整改成效，减少对周边群众的影响。	一、处理情况：（一）2026年5月12日，增城区小楼镇人民政府会同相关部门现场督促金龙猪场落实主体责任，加强精准通风，适当减少栏舍气体外排量。加强栏舍环境卫生清洁，增加清粪频次，减少异味产生。及时更换除臭药剂，保持除臭效果。（二）2026年5月12日，针对部分UASB厌氧发酵罐未加盖的问题，市生态环境局增城分局已作出《责令整改通知书》。 二、下一步工作：（一）增城区小楼镇人民政府将会同相关部门建立整改跟踪督办机制，全程跟进企业整改进度，确保问题整改闭环销号。强化日常督导检查，督促企业加强废水、废气治理设施的日常管理维护，确保设施正常运行，污染物达标排放。（二）市生态环境局增城分局将持续跟进监测结果，一旦出现超标情况，依法查处。	未办结	无
71	X3GD202605110030	广州市增城区永宁街委元村上委元合作社在上委元山塘（委元山塘）边上违规私建猪塘，产生污水和粪便。	广州市	群众身边的生态环境问题	一、基本情况：群众反映的养殖塘位于增城区永宁街道委元村良召二街11-2号对面，占地面积约200平方米，未配套建设污染治理设施。 二、调查情况：增城区永宁街道办事处会同相关部门现场核查，养殖塘不涉及永久基本农田和生态保护红线，所属地块现状地块类型为农业用地。该养殖塘未办理设施农用地备案手续，未办理相关养殖审批手续，存栏生猪合计57头，养殖废气未经处理直接排放，养殖粪污排至自家鱼塘、不外排。	属实	加强巡查，确保问题整改到位、不反弹。	一、处理情况：（一）2026年5月12日，增城区永宁街道办事处会同相关部门现场约谈养殖户，要求立即处理生猪并清理塘地。该养殖场全部57头生猪经增城区动物卫生监督部门检疫合格后，已经全部运输到屠宰场依法处置。（二）2026年5月12日，针对该养殖场环境问题，市生态环境局增城分局已作出《责令整改通知书》。（三）2026年5月13日，增城区永宁街道办事处现场复查，所有栏舍已拆除并完成场所的全面清洁消毒。 二、下一步工作：增城区永宁街道办事处将会同增城区农业农村局将举一反三、全面排查，强化农村畜禽养殖监督管理，发现问题依法处理。	已办结	无
76	X3GD202605110006	广州市越秀区下塘西路1号大院，在居民楼附近进行油漆作业，产生油漆异味；施工工地未采取硬质密闭围挡以及洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘措施，未采用密闭式防尘网遮盖土方、建筑垃圾、工程渣土等，产生扬尘；项目施工产生噪声，尤其是晚间和节假日。	广州市	群众身边的生态环境问题	一、基本情况：群众反映的项目相关手续、证件齐全。该工地2025年9月开工，计划2026年6月4日竣工，施工时间为8:00-20:00（节假日不停工），目前处于室内装修和室外路面修建阶段，已配置降尘设施。 二、调查情况：2026年5月12日，越秀区登峰街道办事处会同相关部门开展现场检查，油漆喷涂作业已于2025年11月完成，现场未发现油漆异味；工地部分建筑垃圾未覆盖，部分施工未落实湿法作业，围挡有缺失；开展昼间施工噪声监测，结果达标。当晚再次现场突击检查，未发现夜间施工。	部分属实	减少施工噪声，控制施工噪声在标准范围；杜绝扬尘问题，杜绝油漆异味问题。	一、处理情况：（一）越秀区建设水务局开具《工程质量安全整改建议书》，该工地已于2026年5月13日补齐缺失围挡，落实密闭式安全立网100%覆盖，落实湿法作业。（二）越秀区登峰街道办事处组织多方会谈明确责任，严控施工时间在8:00-12:00、14:00-20:00，周末及节假日推迟夜间开工时间。实施定时洒水抑尘、冲洗地面和车辆，做好扬尘防治，监理单位监督措施执行到位。 二、下一步工作：（一）越秀区建设水务局、城管和综合执法局、登峰街道办事处依职责督促工地严格执行施工时间，严禁超时施工。（二）市生态环境局越秀分局督促工地优化工序，降低对周边居民的影响。（三）越秀区登峰街道办事处开展入户沟通，主动倾听群众诉求，从源头化解矛盾纠纷。	阶段性办结	无
77	X3GD202605110032	广州市增城区小楼镇江坳工业园各类垃圾乱堆乱放，清运不及时。	广州市	群众身边的生态环境问题	一、基本情况：群众反映的“江坳工业园”位于增城区小楼镇江坳村布尾社，为五家小微企业的集中办公区域，非正式工业园区。 二、调查情况：2026年5月12日，增城区小楼镇人民政府会同相关部门到现场核查，该区域已设置生活垃圾临时投放点，有2件废弃家具（沙发）堆放在投放点旁，未发现大面积垃圾乱堆乱放、随意倾倒现象。	部分属实	规范垃圾分类投放，及时清运，减少影响。	一、处理情况：2026年5月12日，增城区小楼镇人民政府已组织第三方垃圾收运单位开展垃圾清理和收运工作，废弃家具已及时清理完毕，并已上门向企业开展宣传引导，督促企业开展内部环境卫生整治，自觉遵守垃圾分类投放要求，做到按时定点规范投放。 二、下一步工作：增城区小楼镇人民政府将该投放点加密收运频次，缩短垃圾收运时间，并举一反三，安排人员加强对垃圾投放点的巡查，发现垃圾满溢及时清运。加强企业及村民的宣传教育，引导企业和村民按时定点分类投放垃圾。	阶段性办结	无